

Maintenance Menu

現在ご使用頂いております Link Quest 社 USBL 方式水中測位装置のメンテナンスを国内 (SEA 社)、国外 (LinkQuest 社) にて行う事が出来ます。
機器の故障を未然に防ぐ為にも定期メンテナンスをお勧め致します。

トランシーバー

LinkQuest 社によるウレタンの交換、調整 (オーバーホール) を行います。
5年に一度の交換をお勧めします。

¥890,000 /一式 (SEA⇄メーカー運送費含む)

メンテナンス内容:

- ・トランスデューサー新品交換、調整
- ・Oリング交換
- ・バルクヘッドコネクタ新品交換
- ・防蝕亜鉛ジंक新品交換



トランスポンダー(1505B)

部品の交換を行います。(価格: 部品代、運送費含む)

5年に一度の交換をお勧めします。アルカリバッテリーは年に一度の交換をお勧めします。

■SEA 社 作業

- ・Oリング交換 (上下各2本、合計4本) ¥10,000 /セット
- ・アルカリバッテリー交換 ¥40,000 /本
- ・バルクヘッドコネクタ交換 ¥52,000 /本
- ・防蝕亜鉛ジंक交換 ¥12,000 /個

■LinkQuest 社 作業

- ・トランスデューサー交換 ¥420,000 /本



予備品

■トランスポンダー関連

- ・Power ON プラグ ¥16,000 /個
- ・アルカリバッテリー ¥27,000 /個
- ・Oリング(4本) ¥4,000 /セット
- ・プラスチックネジ(8本) ¥3,000 /セット

■トランシーバー/トランスポンダー共通


- ・ダミープラグ ¥5,700 /個
- ・2m 通信ケーブル ¥38,000 /本
- ・防蝕亜鉛ジंक ¥4,000 /個

アップグレード: リアルタイム音響データ通信機能

リアルタイム音響データ通信機能付にアップグレードします。

この機能によりトランスポンダーに送られたシリアルデータを船上に送ることが可能です(最大 80byte/回)

¥2,505,000 ~ /一式 (SEA⇄メーカー運送費含む)



*価格は全て税抜です。価格は予告なく変更することが御座います。(2016年1月)

SEA 株式会社 エス・イー・エイ

千葉県浦安市富士見 3-16-3 TEL047-350-1251 FAX047-350-1259 e-mail: mailbox@seanet.co.jp

http://www.seanet.co.jp/ 担当: 営業部 南